

## АКТ

### родительского контроля организации подвоза обучающихся к образовательной организации МАОУ г. Нягани «СОШ №1» и обратно

«02» декабря 2025

г. Нягань

В ходе проведения родительского контроля организации подвоза обучающихся комиссией в составе:

*Представителей образовательной организации:*

Карпушкина Олеся Ивановна – директор;

Димова Ольга Ивановна – специалист по безопасности ОУ.

*Представителей родительской общественности:*

Грищенко Лиана Раисовна;

Карасева Наталья Геннадьевна;

Кошкарева Любовь Пиралиевна.

Проведен визуальный осмотр школьных автобусов на соответствие требованиям безопасности и установлено, что школьный автобус:

**Основные автобусы (марка, государственный, регистрационный номер):**

**Автобус (марка, государственный, регистрационный номер):**

ПАЗ 423470-04, Х1М4234NVN0000946, Е 323 РР 186, оборудован глонасс ЭРА-ГЛОНАСС, тахографом "ШТРИХ-ТахоRUS", спереди и сзади знаком «Перевозка детей», ремнями безопасности, проблесковым маячком желтого цвета, отсеки для размещения ручной клади, устройством, препятствующем открыванию дверей при движении, устройством подачи звукового сигнала при движении назад, медицинская аптечка – 1 шт., огнетушитель – 2 шт. Количество посадочных мест – 31 место.

**Автобус (марка, государственный, регистрационный номер):**

ПАЗ 423470-04, Х1М4234NVN0000953, Е 290 РР 186, оборудован глонасс ЭРА-ГЛОНАСС, тахографом "ШТРИХ-ТахоRUS", спереди и сзади знаком «Перевозка детей», ремнями безопасности, проблесковым маячком желтого цвета, отсеки для размещения ручной клади, устройством, препятствующем открыванию дверей при движении, устройством подачи звукового сигнала при движении назад, медицинская аптечка – 1 шт., огнетушитель – 2 шт. Количество посадочных мест – 31 место.

В ходе проверки движения автобуса школьного автобуса по маршруту установлено:

Автобусы осуществляют посадку и высадку обучающихся в установленных местах \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_;  
(да, нет)

Автобусы осуществляют движение по маршруту в соответствии с установленным расписанием \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_;  
(да, нет)

Наличие освещения на маршруте \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_;  
(да, нет)

Наличие опасных участков на маршруте \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_ ;  
(да, нет)

У водителей имеется путевой лист с отметкой механика и медицинского работника \_\_\_\_\_ да \_\_\_\_\_ .  
(да, нет)

Вывод: школьные автобусы, осуществляющие подвоз обучающихся, соответствуют требованиям безопасности. Осуществляет движение по установленному маршруту, в соответствии с расписанием, высадка и посадка обучающихся производится на остановках. У водителя имеется путевой лист с отметкой механика о выпуске на маршрут и медицинского работника о допуске. Маршрут достаточно освещен и соответствует требованиям.

Карпушкина Олеся Ивановна

Олеся Карпушкина

Димова Ольга Ивановна

Ольга Димова

Грищенко Лиана Раисовна

Лиана Грищенко

Карасева Наталья Геннадьевна

Н. Карасева

Кошкарева Любовь Пиралиевна

Любовь Кошкарева